

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦР 9002




Рисунок Б.1 - Габаритные размеры измерителя





Рисунок Б.2 – Разметка щита для крепления измерителя

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УСТРОЙСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦР 9002



Примечания:
 1 Цифры, приведенные под изображением термопары и термопреобразователей сопротивления, указывают, к каким контактам ЦР 9002 необходимо подключать соответствующий термодатчик при работе.
 2 K1 и K2 – встроенные реле.

Рисунок В.1